

Altena 500 PVC 导静电地板粘合剂

品牌：阿纳

品名：Altena 500 PVC 导静电地板粘合剂

用途：

Altena 500 是一种分散水基型单组份有导静电功能的粘合剂，适用于粘贴各类导静电或静电耗散性的 PVC 片装地板。适用于无机吸收性基层。

基层处理：

1. 基层必须平整、干燥、无油污、无空鼓、不起砂，无裂缝。按照标准对基层进行检测、处理。建议使用符合 JC/T985-2005 标准自流平进行地面找平。
2. 涂胶前须对自流平地面进行打磨，清洁，真空吸尘;确保基层和自流平含水率 $\leq 3\%$ 。非吸收性基层（环氧、大理石、瓷砖、金属等)须小面积测试。

技术参数：

(20-25° C，相对空气湿度 48-55%)	
成份	丙烯酸酯共聚物、导电物料
晾胶时间	$\leq 30\text{min}$
可承载	约 72 小时后
用量	5-6 m ² /kg
表面电阻	$3 \times 10^5 \Omega$
保质期	12 个月

特点：

1. 施工性能好
2. 导电性能佳
3. 终粘强度高
4. 无溶剂环保型

施工说明：

1. 用合适的刮齿（建议用 A2)将本品均匀涂布于基层表面，根据涂胶量、天气条件、基层吸收性以及地板类型等因素确定合适的晾胶时间(Altena 500 由白色晾至透明后约 5~10 分钟即可施工)。
2. 已完工的地板,10 分钟之内用软木板进行拴压排气，以免卷入地板下的空气造成地板空鼓,施工完成后的地板 20 分钟内再次使用 50kg 以上地板压辑进行滚压，使胶水与地板及基层完全紧密结合。
3. 未干的残留在地板表面的胶粘剂，使用专用除胶剂清除干净。

重要提示：

1. 本品在+5℃ ~+30℃，空气湿度在 75%以下并于原包装可存放 12 个月。已开封的包装应立即封紧并尽快使用，不宜在阳光直射处存放。
2. 最佳施工条件: 气温 20-25℃，基面含水率 3%，空气湿度在 75%以下。
3. 施工现场环境的温度、湿度、基层含水率会影响 Altena 500 固化时间。
4. 如施工现场空气湿度 $\geq 75\%$ 时，须使用抽湿机抽湿，去除因空气湿度过高形成在已固化胶粘剂的表面水份，以确保 Altena 500 初粘性。

维护保养：

- 1. 在地板上放置物品时，应避免重物在地板上拖擦，其接触面不宜太小，必要时可用木块衬垫。。
- 2. 在地板上行走式作业时，不能穿戴有金属钉的鞋子，更不能用锐物、硬物在地板表面上划擦及敲击。
- 3. 地板施工完成后应尽量避免潮湿或水浸泡，以保证牢固粘贴效果。

Altena 300 PVC 地板粘合剂

品牌：阿纳

品名：Altena 300 PVC 地板粘合剂

用途：

适用于各类 PVC 块材地板，2.0mm 以下卷装 PVC 地板，方块地毯；适用于平整的吸收性基层；不建议用于纤维底和非同质透心的 PVC 卷材地板，不适用于地板上墙。

基层处理：

- 1.基层必须平整、干燥、无油污、无空鼓、不起砂，无裂缝。按照标准对基层进行检测、处理。建议使用符合 JC/T985-2005 标准自流平进行地面找平。
- 2.涂胶前须对自流平地面进行打磨，清洁，真空吸尘;确保基层和自流平含水率≤3%。非吸收性基层（环氧、大理石、瓷砖、金属等)须小面积测试。

技术参数：

(20-25° C，相对空气湿度 48-55%)	
成份	丙烯酸酯共聚物
晾胶时间	≤4 小时
地板焊缝	约 24 小时后
可承载	约 72 小时后
用量	每公斤 7-9/平方
保质期	12 个月

特点：

- 1. 施工性能好
- 2. 工作时间长
- 3. 粘连强度极高
- 4. 无溶剂环保型

施工说明：

- 1. 用合适的刮齿(建议用 A2)将本品均匀涂布于基层表面，根据涂胶量、天气条件、基层吸收性以及地板类型等因素确定合适的晾胶时间(胶水由乳白变透明后 3~5 分钟 标准环境晾胶 20 分钟后即可施工)。
- 2. 铺设地板时，使用软木板进行压排气，以免卷入地板下的空气造成地板空鼓，地板在施工完

成后的 20 分钟内再次使用 30kg 以上地板压棍进行滚压,促使胶水与地板及基层完全紧密结合。

3. 未干的残留在地板表面的胶粘剂, 使用专用除胶剂清除干净。

1. 重要提示:

2. 本品在+3℃ ~+50℃, 空气湿度在 75%以下并于原包装可存放 12 个月。已开封的包装应立即封紧并尽快使用, 不宜在阳光直射处存放。

2. 最佳施工条件: 气温 15-30℃, 基面含水率 3%, 空气湿度在 65%以下。

3. 施工现场环境的温度、湿度、基层含水率会影响 Altena 300 固化时间。

4. 如施工现场空气湿度 $\geq 65\%$ 时, 须使用抽湿机抽湿, 去除因空气湿度过高形成在已固化胶粘剂的表面水份, 以确保 Altena 300 初粘性。

维护保养:

4. 在地板上放置物品时, 应避免重物在地板上拖擦, 其接触面不宜太小, 必要时可用木块衬垫。

5. 在地板上行走式作业时, 不能穿戴有金属钉的鞋子, 更不能用锐物、硬物在地板表面上划擦及敲击。

6. 地板施工完成后应尽量避免潮湿或水浸泡, 以保证牢固粘贴效果。